

## **Wozu wird das Emergency-TFTP-Update benötigt.**

Es gibt immer wieder vereinzelt Fälle wo nach einem Software-Update auf eine neue Version der Receiver nicht mehr startet oder unterschiedliche Fehlfunktionen aufweist. Nachstehend einige mögliche Ursachen:

- Während des Update kam es zu kurzzeitigen Netzspannungsausfall oder zu größeren Netzspannungsschwankungen.
- Die Übertragung des Updates (über Satellit, PC oder USB-Stick) war fehlerhaft.
- Auf dem Receiver befanden sich nicht von Kathrein freigegebene Applikationen oder Firmware.

Auch wenn diese gelöscht wurden, können sich immer noch „Software- oder Treiberleichen“ in verschiedenen Speicherbereichen des Receivers befinden, welche dann in Verbindung mit der neuen Software zu unterschiedlichen Fehlerbildern führen können.

**Achtung: Wir empfehlen das Emergency-TFTP-Update nur von versierten PC-Anwendern durchführen zu lassen.**